

Collection RICA

fine

| Artikelname Article | Preis/m Price/m | Breite Width cm | Webkante Selvedge | Rapport ca. Repeat approx. cm | Gewicht Weight g | Qualität Composition | Pflegehinweise Care Instructions | Verwendung Usage | Scheuertouren Martindale | Zertifizierung Certification |
|----------------------------|----------------------|----------------------|------------------------|------------------------------------|-----------------------|--|---------------------------------------|-----------------------|-------------------------------|-----------------------------------|
| Alba ^{1,3} | | 140 | ↔ | ↔ 0,0 ↓ 0,0 | 740 | 55 % CO 31 % WV 14 % CV | | | 30.000 | |
| Dario | | 140 | ↔ | ↔ 0,0 ↓ 0,0 | 626 | 30 % CV 16 % WO 13 % LI 12 % CO 10 % PA 9 % PES 6 % SI 4 % PAN | | | 30.000 | |
| Elara ¹ | | 140 | ↔ | ↔ 0,0 ↓ 0,0 | 980 | 65 % recycled CO 13 % CV 11 % PAN 9 % PES 2 % LI | | | 35.000 | |
| Elodie | | 140 | ↔ | ↔ 0,0 ↓ 0,0 | 775 | 59 % LI 18 % CO 15 % CV 8 % PES | | | 40.000 | |
| Enna ¹ | | 140 | ↔ | ↔ 0,0 ↓ 0,0 | 1020 | 48 % PES 21 % PAN 15 % CO 11 % CV 5 % LI | | | 50.000 | |
| Flynn | | 140 | ↔ | ↔ 0,0 ↓ 0,0 | 945 | 34 % CV 31 % recycled CO 15 % LI 13 % PAN 7 % PES | | | 25.000 | |
| Kalea | | 140 | ↔ | ↔ 0,0 ↓ 0,0 | 940 | 34 % CV 31 % recycled CO 15 % LI 13 % PAN 7 % PES | | | 30.000 | |
| Kuno | | 140 | ↔ | ↔ 0,0 ↓ 0,0 | 762 | 41 % PAN 38 % PES 21 % CO | | | 50.000 | |
| Liva | | 140 | ↔ | ↔ 0,0 ↓ 0,0 | 720 | 75 % recycled CO 25 % PES | | | 40.000 | |
| Madita | | 140 | ↔ | ↔ 1,4 ↓ 1,5 | 1090 | 28 % WV 28 % PAN 16 % PES 12 % CV 10 % CO 6 % LI | | | 25.000 | |
| Malea | | 140 | ↔ | ↔ 0,0 ↓ 0,0 | 587 | 35 % WO 35 % PAN 23 % PES 7 % CO | | | 40.000 | |
| Marla | | 140 | ↔ | ↔ 0,0 ↓ 0,0 | 1070 | 55 % CV 25 % LI 9 % recycled CO 6 % PES 4 % PAN 1 % PA | | | 80.000 | |
| Milo | | 140 | ↔ | ↔ 0,0 ↓ 0,0 | 810 | 22 % WV 22 % PAN 22 % PES 14 % CV 13 % CO 7 % LI | | | 30.000 | |



Artikelname | Article
Preis/m | Price/m
Breite | Width cm
Webkante | Selvedge
Rapport ca. | Repeat approx. cm
Gewicht | Weight g
Qualität | Composition
Pflegehinweise | Care Instructions
Verwendung | Usage
Scheuertouren | Martindale
Zertifizierung | Certification

| | | | | | | | | | |
|----------------------------|-----|-----|-------|-------|------|---|--|--|---------|
| Rhea _{1,3} | 140 | ↔ ↔ | ↔ 0,0 | ↓ 0,0 | 780 | 60 % CO 40 % LI | | | 30.000 |
| Ria | 140 | ↔ ↔ | ↔ 0,0 | ↓ 0,0 | 918 | 29 % PAN 25 % WV 13 % PES 12 % CO 11 % CV 10 % LI | | | 50.000 |
| Tiana ₁ | 140 | ↔ ↔ | ↔ 0,0 | ↓ 0,0 | 884 | 33 % PES 25 % PAN 23 CV 10 % CO 9 % LI | | | 50.000 |
| Yano _{1,2} | 140 | ↔ ↔ | ↔ 0,0 | ↓ 0,0 | 740 | 54 % PAN 46 % PES | | | 100.000 |
| Yara | 140 | ↔ ↔ | ↔ 0,0 | ↓ 0,0 | 1085 | 32 % CV 31 % recycled CO 15 % PES 14 % LI 8 % PAN | | | 30.000 |
| Zala _{1,3} | 140 | ↔ ↔ | ↔ 0,0 | ↓ 0,0 | 610 | 100 % CO | | | 110.000 |
| Zeno ₁ | 140 | ↔ ↔ | ↔ 0,0 | ↓ 0,0 | 710 | 32 % CV 25 % PAN 15 % LI 15 % PES 13 % CO | | | 25.000 |

1 Bei Velours-, Samt- oder Chenillequalitäten kann es zu Druckstellen durch Florverlegungen kommen. Dieses rein optische Phänomen ist als Sitzspiegel bekannt und stellt keinen Reklamationsgrund dar. | Shiny patches on velour, velvet, or chenille qualities (so called "seat mirror") are purely optical and do not constitute a reason for complaint.

2 outdoor-geeignet | suitable for outdoor use

3 stückgefärbt | piece dyed

Mindestbestellmenge 1 Meter | Minimum order quantity 1 meter.

